COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 2

ORDINE DEL GIORNO

Su proposta della Commissione Lavori Pubblici

Il Consiglio delle II Municipalità, nella seduta del 10 novembre 2026, convocata nei termini di legge con all'ordine del giorno, tra l'altro:
Oggetto: Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza del basolato di Piazza San Domenico Maggiore – Coordinamento tra gli Uffici competenti e programmazione dei lavori

Premesso che
Piazza San Domenico Maggiore costituisce uno dei luoghi più rappresentativi e frequentati del centro storico di Napoli, interessato quotidianamente da un intenso flusso di residenti, cittadini, visitatori e turisti;
l'area rappresenta inoltre uno dei principali luoghi di interesse storico, culturale e turistico della città, inserita nel contesto del centro storico di Napoli riconosciuto dall'UNESCO quale Patrimonio Mondiale;
da diversi mesi si rilevano criticità e condizioni di dissesto del basolato di Piazza San Domenico Maggiore, con porzioni della pavimentazione caratterizzate da irregolarità, dislivelli e deterioramento tali da determinare difficoltà nella fruizione dello spazio pubblico;
tali condizioni possono costituire un concreto fattore di rischio per pedoni, residenti, visitatori e turisti che quotidianamente attraversano e frequentano la piazza;
si sono già verificati diversi incidenti riconducibili alle condizioni della pavimentazione, circostanza che rende necessario procedere con la massima tempestività alla verifica delle condizioni dell'area e all'individuazione degli interventi necessari;
la situazione di criticità, protrattasi nel tempo, necessita pertanto di un intervento non ulteriormente procrastinabile, finalizzato al ripristino della regolare fruibilità e alla messa in sicurezza della piazza;
Considerato che
è necessario acquisire un quadro tecnico puntuale dello stato attuale del basolato, individuando le porzioni maggiormente deteriorate e le lavorazioni necessarie al loro ripristino;
appare opportuno coinvolgere tutti gli uffici comunali competenti, al fine di definire competenze, modalità operative, eventuali autorizzazioni necessarie, disponibilità finanziarie e tempistiche di realizzazione;
particolare attenzione deve essere prestata al coordinamento con gli interventi e i lavori già programmati o in corso nell'area del centro storico, compresi i grandi lavori UNESCO riguardanti l'area di Mezzocannone, al fine di evitare sovrapposizioni, duplicazioni di interventi o successive manomissioni della pavimentazione;
tale coordinamento non deve tuttavia determinare un ulteriore e ingiustificato differimento degli interventi necessari a eliminare le condizioni di rischio presenti in Piazza San Domenico Maggiore;

ove tecnicamente e amministrativamente possibile, occorre pertanto valutare la realizzazione degli interventi sul basolato quanto prima, anche attraverso un'adeguata organizzazione e programmazione delle lavorazioni in relazione agli interventi UNESCO in corso;

Ritenuto

necessario garantire la sicurezza e la piena fruibilità di Piazza San Domenico Maggiore;

necessario tutelare residenti, cittadini e l'elevato numero di visitatori e turisti che quotidianamente frequentano l'area;

urgente procedere all'individuazione di un percorso operativo certo per il ripristino del basolato e la messa in sicurezza della piazza;

opportuno che la II Municipalità si faccia promotrice, per quanto di propria competenza, di un confronto immediato con gli uffici e i soggetti istituzionali interessati;

Visto

il ruolo della Municipalità nella segnalazione delle criticità presenti sul territorio e nella collaborazione con gli uffici dell'Amministrazione comunale per l'individuazione delle soluzioni necessarie alla tutela della sicurezza e della vivibilità degli spazi pubblici;

Impegna

il Presidente della II Municipalità e gli uffici competenti

1) ad attivarsi con carattere di urgenza presso gli uffici e i servizi competenti del Comune di Napoli affinché venga effettuata una verifica tecnica delle condizioni del basolato di Piazza San Domenico Maggiore;

2) a richiedere all'Ufficio Tecnico della II Municipalità, per quanto di competenza, una relazione sullo stato della pavimentazione, sulle criticità riscontrate e sugli interventi tecnicamente necessari per il ripristino e la messa in sicurezza dell'area;

3) a richiedere il coinvolgimento dell'Ufficio UNESCO del Comune di Napoli, affinché siano verificate le eventuali interferenze, compatibilità e possibilità di coordinamento con gli interventi di riqualificazione e valorizzazione in corso o programmati nel centro storico, con particolare riferimento ai lavori nell'area di Mezzocannone;

4) a interessare l'Ufficio Stradale del Comune di Napoli e gli altri uffici comunali competenti affinché venga individuata, con la massima tempestività, la soluzione tecnica e amministrativa necessaria per il ripristino delle porzioni di basolato ammalorate e per l'eliminazione delle condizioni di pericolo;

5)a verificare, con gli uffici competenti, la possibilità di procedere alla realizzazione degli interventi nel più breve tempo possibile, valutando, ove tecnicamente opportuno, il coordinamento temporale con la conclusione dei grandi lavori UNESCO nell'area di Mezzocannone, senza che tale coordinamento comporti il protrarsi delle attuali condizioni di rischio;

6) a promuovere un sopralluogo congiunto presso Piazza San Domenico Maggiore, coinvolgendo la II Municipalità, l'Ufficio Tecnico della Municipalità, l'Ufficio UNESCO, l'Ufficio Strade e la commissione lavori pubblici al fine di individuare direttamente le porzioni di pavimentazione da sottoporre a intervento;

7) a richiedere agli uffici competenti di comunicare alla Municipalità lo stato degli interventi programmati, le competenze dei diversi soggetti coinvolti, le eventuali risorse disponibili e le tempistiche previste per la realizzazione dei lavori;

8) a riferire al Consiglio della II Municipalità sugli esiti delle interlocuzioni e del sopralluogo, nonché sul cronoprogramma individuato per il ripristino e la messa in sicurezza del basolato;

9) ad adottare, nelle more della realizzazione dell'intervento definitivo, ogni iniziativa di competenza volta a ridurre le condizioni di rischio eventualmente presenti nell'area e a garantire la sicurezza dei pedoni.

Per il Presidente

il Vicepresidente
Giuseppe Brandolini

