

BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA UNITÀ IMMOBILIARE

VIA VILLA SAN GIOVANNI N. 3 – PIANO QUARTO



MUNICIPALITÀ

VI

PROCEDIMENTO PENALE

N° Proc. 2582/2014 R.G.M.P.
Definitivo 30/11/2016


CONFISCA IN DANNO DI

Di Capua Francesco

DECRETO DI DESTINAZIONE

n 80592 del 30/11/2023
(ANBSC)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



PRG

Agglomerati urbani di recente formazione, Zona Bb - Espansione recente

IDENTIFICATIVO CATAASTALE

Catasto Fabbricati
sezione SGO, foglio 3,
particella 133, sub 21

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE

L'unità immobiliare è situata al quarto piano di un fabbricato con ascensore. È composta da un ingresso, un ripostiglio, tre vani, cucina, locale wc e balconi. L'accesso avviene dal corpo scala condominiale.

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

Struttura in cemento armato


CONSISTENZA RILEVATA

75 mq

STATO MANUTENTIVO

Buono

PLANIMETRIA CATASTALE



PROGETTO DI RIUTILIZZO SOCIALE

Attività sociali, formative e aggregative in favore degli adolescenti.

